



Проведены мониторинги

🕒 29.09.2023 10:21

👤 АВТОР: ТАТЬЯНА БОНДАРЧУК

🏷 ТЕГИ: ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ, РОЧС ИНФОРМИРУЕТ

👁 ПРОСМОТРОВ 27



В целях обеспечения пожарной безопасности Жлобинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в период с 11.09.2023 по 29.09.2023 проведены мониторинги состояния пожарной безопасности 6 учреждений образования и 1 предприятия.

При проведении мониторингов установлено следующее:

ГУО «Солонская начальная школа Жлобинского района» по адресу: Жлобинский район, д.Солонное, ул.Центральная, 90В. Руководитель Таргонская Людмила Владимировна.

– второй этаж здания детского сада не укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями;

– планы эвакуации людей при пожаре из здания школы выполнены не в соответствии с требованиями.

ГУО «Солонская средняя школа Жлобинского района» по адресу: Жлобинский район, д.Солонное, ул.Школьная, 1А. Руководитель Мельникова Татьяна Павловна.

– пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

– отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре из здания школы.

ГУО «Средняя школа №11 г.Жлобина» по адресу: г. Жлобин, микрорайон 17. Руководитель Сахацик Татьяна Вячеславовна.

– поэтажные коридоры здания школы не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

ПОСЛЕДНЕЕ

ПОПУЛЯРНОЕ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2023-Й?

НОВЫЙ ГОД — ЭТО ПРАЗДНИК-РУБЕЖ, КОГДА МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТАВИМ НОВЫЕ ЦЕЛИ

ВЫИГРЫШНАЯ ПОДПИСКА

ГДЕ СОЗДАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАВТРА БМЗ

ФОК — ЭТО МОЙ ДОМ

- замки дверей, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры от лестничных клеток), не в полном объеме оборудованы изнутри легкооткрываемыми (без ключа) замками или запорами;
- на наружной эвакуационной двери из обеденного зала №1 самовольно устроена подъемная рольпета, не в соответствии с проектной документацией.

ГУО «Средняя школа №12 г.Жлобина» по адресу: г.Жлобин, микрорайон 17. Руководитель Мироевская Вера Васильевна.

- замки дверей, расположенных на путях эвакуации (на 4-х дверях тамбуров, расположенных на запасных выходах), не оборудованы изнутри легкооткрываемыми (без ключа) замками или запорами (закрыты на навесные замки);
- в школе приказом директора создана пожарная дружина с количеством человек менее 10;
- работник, являющийся членом пожарной дружины, не обучен по программе пожарно-технического минимума.

ГУО «Средняя школа №13 г.Жлобина имени В.В. Гузова» по адресу: по адресу: г.Жлобин, микрорайон 19, 43. И.о. руководителя Наумова Инна Александровна.

- работники, являющиеся членами пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, в полном объеме не укомплектованы самоспасателями фильтрующего типа;
- поэтажные коридоры здания школы не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;



не обеспечено открывание устройств электромагнитных замыкателей наружных



эвакуационных дверей здания школы от оборудования пожарной автоматики.



О «Средняя школа №10 г.Жлобина» по адресу: г.Жлобин, микрорайон 16. Руководитель



Марцелова Наталия Дмитриевна.



не организовано повторное обучение работников школы, членов пожарной дружины,



по пожарной безопасности по применению первичных средств пожаротушения и



средств самоспасения, действиям в случае пожара, а также по соблюдению



противопожарного режима на объекте;



не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в учреждении в соответствии с требованиями;



– не организовано и не обеспечено создание пожарной дружины на объекте с численным составом не менее 10 человек;



– не установлены замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, вестибюля, помещения с массовым пребыванием людей (спортивный зал), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;;



– не обеспечена работоспособность и включение световых указателей «Выход» из общих эвакуационных выходов (вестибюля, поэтажных коридоров, лестничных клеток) наружу из здания, из помещений с массовым пребыванием людей (актовый зал, обеденный зал, спортивный зал), на время пребывания учащихся в здании школы;



– не освобождены, не очищены лестничные марши лестничной клетки ведущей с актового зала горючих материалов (картонных коробок и т.п.), а также от размещенных под маршем эвакуационной лестницы бензокасилок, газонокосилки;



– не обеспечена эксплуатация помещения вентиляционной по целевому назначению, определенному проектной документацией на здание (эксплуатируется под складское помещения);

– не обеспечена эксплуатация помещения «кинобудки» по целевому назначению, определенному проектной документацией на здание (эксплуатируется под складское помещения);

– кресла, стулья соединенные между собой в ряды в актовом зале, не установлены стационарно;

- не демонтирована самовольно устроенная наружная эвакуационная дверь, отрывающееся не по направлению выхода из обеденного зала (помещение с массовым пребыванием людей);
- не указано цифровое значение в метрах от указателя «Пожарный гидрант» до места расположения пожарного гидранта;
- не обозначены пути эвакуации в лестничных клетках указательными знаками пожарной безопасности;
- не проведены эксплуатационные испытания наружных вертикальных пожарных лестниц, расположенных на здании школы;
- поэтажные планы эвакуации людей при пожаре в здании школы разработаны не в соответствии с формой, определенной приложением 2 к ПМЧС №82 и разместить их на видном месте;
- не приведены в исправное состояние первичные средства пожаротушения, тем самым не обеспечена постоянная готовность к применению этих средств (в помещении «кинобудка» порошковый огнетушитель без давления; в коридоре на 3-м этаже около кабинета 3-23 порошковый огнетушитель без раструба);
- не полным объёме укомплектованы поэтажные коридоры здания школы первичными средствами пожаротушения;
- не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности для отдельно стоящих складских зданий, расположенных на территории школы;
- помещения отдельно стоящих складских зданий, расположенных на территории школы, не укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
- не восстановлена термоуплотнительная лента на противопожарном люке, ведущем на чердак здания школы;
- не демонтирована самовольно устроенная перегородка на первом этаже в вестибюле здания школы, выполненная из материалов с неизвестными пожарно-техническими показателями в соответствии с требованиями от проектной документации на здание;
- не обеспечено открывание устройств электромагнитных замыкателей, установленных на наружных эвакуационных дверях здания школы от оборудования пожарной автоматики;
- не обеспечено отключение электронных турникетов контрольно-пропускной системы в вестибюле на первом этаже от оборудования пожарной автоматики;
- не обеспечена передача сигналов о пожаре и неисправностей пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
- не обеспечено отключение вентиляционного оборудования при срабатывании пожарной автоматики;
- не обеспечен требуемый уровень звукового давления, создаваемой системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре в коридорах здания школы.

СООО «Берестяная грамота» по адресу: г.Жлобин, проезд Красный, 2/3 «Б». Руководитель Рябцева Елена Петровна.

- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;
- работники ответственные за пожарную безопасность и работник, на которого возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, не обучены по программе пожарно-технического минимума;
- тракторная техника и погрузчики не в полном объёме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
- отведённое место для курения на территории СООО «Берестяная грамота» по адресу: г.Жлобин, проезд Красный, 2/3 «Б» не обозначено указателем «Место для курения» ;
- на территории СООО «Берестяная грамота» по адресу: г.Жлобин, проезд Красный, 2/3 «Б» на наружных сторонах дверей (ворот) складских зданий, категорируемых по взрывопожарной и

пожарной опасности, не размещены указатели их категории;

-в здании цеха по переработке отходов мехового производства (кноп) по адресу: г.Жлобин, ул. Красный проезд, 2/3 «А» имеются неисправные первичные средства пожаротушения (на огнетушителе отсутствует шланг), тем самым не осуществляется постоянная готовность к применению этих средств;

– не произведена оценка готовности к применению двух пожарных водоёмов на территории площадки складирования отходов мехового производства (кноп) по адресу: г.Жлобин, между ул. Буденного и ул. Свободы, 450 м от трассы Жлобин – Светлогорск в соответствии с требованиями.

Руководителям вручены (направлены) рекомендации по устранению нарушений правил пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности Жлобинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в период с 11.09.2023 по 29.09.2023 проведена 1 выборочная проверка деревообрабатывающего предприятия.

При проведении выборочной проверки установлено следующее:

ООО «ОКА» по адресу: г.Жлобин, ул.Промышленная, 19. Руководитель Галыгин Матвей Владимирович.

– не обеспечена постоянная готовность к применению пожарного крана №14, расположенного на территории предприятия (не укомплектован пожарным рукавом, стволом, соединительными головками, запорной арматурой);

 амок наружной эвакуационной двери (выход наружу из помещения выставочного зала АБК) не оборудован легкооткрываемым без ключа замком (запором);

 на первом этаже коридора АБК (около кабинета главного энергетика) допускается размещение имущества, препятствующее безопасной эвакуации;

 специальное место для курения, расположенное на территории ООО «ОКА» (около мужского гардероба), не оснащено 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов;

 не проведена оценка готовности к применению пожарного водоема (проводится не реже одного раза в полугодие), расположенного на территории ООО «ОКА» в соответствии с требованиями;

– в участке по изготовлению металлоконструкций постоянные места проведения огневых работ не укомплектованы противопожарным полотнищем;

– помещение по подготовке упаковки не оборудовано первичными средствами пожаротушения;

– наружная эвакуационная дверь из лакокрасочного цеха №3 закрыта на навесной замок, тем самым не обеспечивается ее свободное открывание изнутри;

– не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для помещения подготовки красок в лакокрасочном цехе №1 в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

– не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для лакокрасочного цеха №3 в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

– в помещении склада торгового павильона ограничен доступ к применению первичных средств пожаротушения (огнетушитель заставлен имуществом), тем самым не обеспечивается противопожарный режим на закреплённом объекте.

Руководителю вручено предписание об устранении нарушений. В отношении должностных лиц начат административный процесс за имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности на объекте.



Татьяна Бондарчук

gazet.oir@bmz.gomel.by

ВСЕ ЗАПИСИ АВТОРА: [ТАТЬЯНА БОНДАРЧУК](#)

Возможно, вас заинтересует:

Безопасная посевная

СТОЯНКЕ БЫТЬ!

СПЕЦИФИКА РАЗНАЯ, А
ЦЕЛЬ ОДНА

Мы в социальных сетях



Copyright © 2020 Газета "Металлург" . Перепечатка и цитирование материалов разрешены только при условии ссылки на сайт.

Version for visually impairedВерсия для слабовидящих